


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	いすゞ	H 29/11	2RG	- FRR90S2-7122496	ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
足立 自家用		切れ 抹消	148,935	km	3,550	L 3,400	W 2,070	H (門) 320	上陽自動車(株)
		知年月	—	—	kg				


エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 210 PS	ターボ ・NA	T/M 6	速 3	ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	-------	-----	-----	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装					ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ 小	中 大	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無
新明和 DR4-0003SY No.S80943880 同年式	自動シート					ETC	有 無	キーレス	有 無
自動シート リヤゲートロックピン						ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無
						バックモタ	有 無	工具	有 無
* 床 ナミ						カラー 白黒		リサイクル料	¥13,830

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
溶接トビ		
記録簿	有	無
H30～R6		
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
90	ℓ	




Fバンパー 傷




Rバンパー 曲り小

サイドガード 曲り小



サイドガード 曲りアオリ 傷、凸少



ドア 傷
キャブバック 凹み

タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載			
	4	4	
	—	—	
—	—	—	—
8	8	8	8
タイヤ パターン			ス ベ ア 欠 —
F	225/80R17.5		
サイズ			
R	225/80R17.5		
サイズ			