

Fガラス			キャブ天井 凹み小				タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載			
要交換	良好	飛石有					6		6	
							-		-	
記録簿	有	無					-	-	-	-
							8		8	
取説車体	有	無	リヤアオリ				8		8	
取説上物	有	無	塗装ハゲ少				スタッドレス		ス ペ ア	
メンテノート	有	無	サビ少				F		-	
PMマフラ	有	無					サイズ		10	
証明書	有	無					R			
燃料タンク							225/90R17.5			
100 ℓ							サイズ		225/90R17.5	