車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
三菱	H 27/11	TKG - FEB80-541407	クレーン付セーフティ	50129

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R7.9.24	切れ 抹消	65,721 km 知年月 ○	2,450 kg	L 5,040	W 2,070	H(門) 120	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考	LEDバルブ
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少	車体番号	✓	ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	シート破	有 無	ETC	有 無	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	タダノ TM-ZE294HR No.LA6131 同年式 4段 ラジコン	特記、重点確認	ワイド 超ロング	社外ナビ	良 不良	電動格納ミラー	有 無	
	フックイン 2.93t吊り アウトリガ差し違い		クレーン/セーフティ切替レバー	バックモニタ	有 無	キーレス	有 無	
	セーフティ タダノ SS-28-1-02549 No.UG1425 同年式		クレーン/セーフティ ラジコン	ナビ同体	カラ 白黒	スペアキー	有 無	
	リヤ棧橋手動 ウィンチ RC 鉄環7対 床縞鉄板					工具	有 無	
						リサイクル料	¥8,830	

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
*セーフティのみ取説アリ			
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 凹み小 *前立上部 曲り クレーンブーム外装傷(凹み無し)

アオリ、ロッカー サビ少

前立サイドガード 曲り

アオリ、ロッカー サビ少

リヤゲート サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
8	8	8	8
-	-	-	-
8	8	8	8
タイヤパターン		ス	-
		ペ	10
F	225/80R17.5		
サイズ			
R	225/80R17.5		
サイズ			