

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		管理No.		
	日野	H 25/1	SDG - XZU720M-0002396		2台積み キャリアカー		50141		
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
		切れ	62,449 km		3,450	L 上 3470	W 上 2000	H (門)	
		抹消	知年月	-	kg	5,630	2,030	-	
エンジン状態	A・B・C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A V	EG 180 PS	
							ターボ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	
								フロア	
エンジン(異音、油・水漏れ等)			良好		オイル	✓	冷却水	✓	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)			良好				キャブ内部	備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)			サビ少		車体番号	✓	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID	
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認				汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段	
古河ユニック UC-21W No.T21W190 同年式			ワイド 超ロング				シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無	
2台積み ラジコン ウィンチ リヤ自動スロープ			ラジコン				ETC 有 無	キーレス 有 無	
			リヤ自動スロープ				ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無	
			2台積み				バックモナ 有 無	工具 有 無	
* 2階床縞鉄板、穴小							カラー 白黒	リサイクル料 ¥8,820	
Fガラス									
要交換	良好	飛石有							
記録簿	有	無							
H27、29									
取説車体	有	無							
取説上物	有	無							
メンテノート	有	無							
PMマフラ	有	無							
証明書	有	無							
燃料タンク									
100 l									
キャブ天井 塗装ハゲ少									
サイドガード サビ									
サイドガード サビ									
ドア 傷少									
タイヤ状態									
1～10、×、欠、で記載									
6 6									
- -									
- -									
8 8 8 8									
タイヤパターン								ス	-
								ペ	9
F									
サイズ								225/80R17.5	
R									
サイズ								225/80R17.5	