

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 20/3	PDG - FTR34S2-7001026	増トン アルミブロック平	50134

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	378,346 km	7,400 kg	L	W	H (門)	
	<b>抹消</b>	知年月 -		6,190	2,350	890	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG 240 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト <b>有</b> 無	ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
造りボディ 横ネタ鉄チャンネル材	<b>ワイド</b>					ETC 有 <b>無</b>	キーレス 有 <b>無</b>
アオリ3方開 アオリラック、サイド2対、リヤ×1	<b>アルミブロック</b>					ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー 有 <b>無</b>
床鉄板張り、サビ、穴、溶接割れアリ	<b>造りボディ</b>					バックモタ 有 <b>無</b>	工具 有 <b>無</b>
	<b>/横ネタ鉄チャンネル</b>					カラー 白黒	リサイクル料 <b>¥12,560</b>

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	有	<b>無</b>
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	有	<b>無</b>
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	300(200+100) ℓ	


キャブ天井 シートキャリア



Fバンパー 傷少、曲り小



アオリ 傷、凹み 内側 リベット穴



リヤアオリ 傷、凹み、下段ロック欠品 内張 凹み穴、リベット穴



アオリ 傷、凹み 内側 凹み、リベット穴

ロッカー サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	-		-
	-		-
	6	6	6 6
タイヤパターン			ス ペ ア
F	265/70R19.5		0
サイズ			
R	265/70R19.5		
サイズ			