

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
日野	H 29/8	2DG - FC2ABA-100256	ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
成田 自家用		切れ 珠消	191,226 km 年月 一 一体 別体	3,550 kg	L 3,400	W 2,060 (門)	H 320

エンジン状態	A · B · C	AC	良	不良	無	ブレーキ A	V	EG 190 PS	ターボ · NA	T/M AT	速 2 ペダル	フロア
--------	-----------	----	---	----	---	--------	---	-----------	----------	--------	---------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏、鎧等)	デフ 再塗装		車体 番号		✓	ヘッドライト LED ハロゲン	
フレーム関係(鎧、車体番号等)	サビ少 再塗装					補助ブレーキ 1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		AT		無	電動格納ミラー 有	無
極東 DD04-35 No.17C06P111Y 同年式	標準					キーレス 有	無
自動シート、枠曲り、シート破れ リヤゲートロックピン、ピン欠品	自動シート		工具		無	スペアキー 有	無
* 床 ナミ、サビ、ネタ曲り小 * 前立 曲り						リサイクル料	¥10,900

Fガラス	要交換	良好	飛石有	アオリ 凸少	タイヤ状態
記録簿	有	無			1~10、×、欠、で記載
取説車体	有	無		6	6
取説上物	有	無		—	—
メンテノート	有	無		—	—
PMマフラー	有	無		1	1
証明書	有	無		6	6
燃料タンク				タイヤ パターン	スペ ア
100 ℥					8
				F サイズ	225/80R17.5
				R サイズ	225/80R17.5

Rアオリ 凹み

