



	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状							
	日野	H 29/8	2DG - FC2ABA-100256			ダンプ			管理No.	50154			
前登録ナンバ		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)					
成田 自家用		R7.9.3		切れ	191,226 km		3,550	L	W	H (門)	上陽自動車(株)		
		抹消		知年月	-	一体別体	kg	3,400	2,060	320			
エンジン状態		A・B・C		AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	190 PS	ターボ・NA	T/M AT 速 2 ペダル	フロア	
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル		✓		冷却水		✓	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				デフ 再塗装						キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ少 再塗装		車体番号		✓		ベツト 有 無		ヘッドランプ LED ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認				汚れ 小 中 大		補助ブレーキ 1 段	
極東 DD04-35 No.17C06P111Y 同年式						AT				シート破 有 無		電動格納ミラー 有 無	
自動シート、枠曲り、シート破れ リヤゲートロックピン、ピン欠品						標準				ETC 有 無		キーレス 有 無	
						自動シート				ラジオ 良 不良		スペアキー 有 無	
										バックモタ 有 無		工具 有 無	
* 床 ナミ、サビ、ネタ曲り小 * 前立 曲り										カラー 白黒		リサイクル料 ¥10,900	
Fガラス												タイヤ状態	
要交換 良好 飛石有												1~10、×、欠、で記載	
記録簿 有 無												6 6	
												- -	
												- -	
												1 1 6 6	
取説車体 有 無												タイヤパターン	
取説上物 有 無												ス	
メンテノート 有 無												ペ	
PMマフラ 有 無												ア	
証明書 有 無												8	
燃料タンク												F	
100 l												サイズ	
												225/80R17.5	
												R	
												サイズ	
												225/80R17.5	



アオリ 凸少



Rアオリ 凹み