

Fガラス		要交換		良好	飛石有
記録簿		有	無		
取説車体		有	無		
取説上物		有	無		
メンテノート		有	無		
PMマフラ		有	無		
証明書		有	無		
燃料タンク		90	ℓ		

Sミラー 右部品違い、左カバー欠品



Fパネル
ビス穴



Fバンパー 曲り



ホッパー
廻り
コンクリート
付着少

ドア 傷、リベット穴



Fフェンダー
飾り曲、リベット穴



ドア リベット穴
ステップカバー 傷

タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載				
	6		6	
	—		—	
—	—		—	—
8	8		8	8
タイヤ パターン				スペア 欠 —
F サイズ	245/80R17.5			
R サイズ	245/80R17.5			