

|        |        |         |                    |          |           |          |               |       |
|--------|--------|---------|--------------------|----------|-----------|----------|---------------|-------|
|        | 車名     | 初度登録    | 型式・車体番号            |          | 架装形状      |          | 管理No.         |       |
|        | 三菱     | H 25/11 | TKG - FK71F-501051 |          | プレスパッカー   |          | 50166         |       |
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 |         | 走行距離               |          | 積載量       | 荷台寸法(mm) |               |       |
| 仙台     | 切れ     |         | 233,617 km         |          | 1,800     | L        | W             | H     |
|        | 抹消     |         | 知年月                | -        | kg        | -        | -             | (門) - |
|        |        |         | 一体別体               |          |           |          |               |       |
| エンジン状態 | A・B・C  | AC      | 良 不良 無             | ブレーキ A V | EG 220 PS | ターボ・NA   | T/M 6 速 3 ペダル | フロア   |

|                                  |          |           |   |     |   |            |                 |
|----------------------------------|----------|-----------|---|-----|---|------------|-----------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)                  | 良好       | オイル       | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部      | 備考              |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)               | 良好       |           |   |     |   | ベツト 有 無    | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                  | ボディ下面サビ少 | 車体番号      | ✓ |     |   | 汚れ 小 中 大   | 補助ブレーキ 1 段      |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等                |          | 特記、重点確認   |   |     |   | シート破 有 無   | 電動格納ミラー 有 無     |
| 新明和 GT084-5733 No.H410446285 同年式 |          | プレス 8.6㎡  |   |     |   | ETC 有 無    | キーレス 有 無        |
| プレス 8.6㎡ 連続作動 汚水タンク/ステン          |          | 汚水タンク/ステン |   |     |   | ラジオ 良 不良   | スペアキー 有 無       |
|                                  |          |           |   |     |   | バックモニタ 有 無 | 工具 有 無          |
|                                  |          |           |   |     |   | カラ 白黒      | リサイクル料 ¥10,910  |

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| Fガラス   |    |     |
| 要交換    | 良好 | 飛石有 |
|        |    |     |
| 記録簿    | 有  | 無   |
|        |    |     |
| 取説車体   | 有  | 無   |
| 取説上物   | 有  | 無   |
| メンテノート | 有  | 無   |
| PMマフラ  | 有  | 無   |
| 証明書    | 有  | 無   |
| 燃料タンク  |    |     |
| 100 l  |    |     |

|           |  |
|-----------|--|
| Rバンパー     |  |
| ステー       |  |
| 腐り穴小      |  |
| 汚水タンク 端曲り |  |
| Rピラー 板金補修 |  |

|              |             |   |       |
|--------------|-------------|---|-------|
| タイヤ状態        |             |   |       |
| 1～10、×、欠、で記載 |             |   |       |
| 6            |             | 6 |       |
| -            |             | - |       |
| -            |             | - |       |
| 6            |             | 6 |       |
| タイヤパターン      | スタッドレス      |   | スベア 8 |
| F            | 225/80R17.5 |   |       |
| サイズ          |             |   |       |
| R            | 225/80R17.5 |   |       |
| サイズ          |             |   |       |