

	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状										
	三菱	H 26/2	TKG - FK72FY-583005			増トン セルフクレーン			管理 No.	50175						
前登録ナンバ		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)								
事業用		R8.5.29		切れ	205,572 km		3,500	L	W	H (門)	上陽自動車(株)					
		抹消		知年月	○	一体 別体	kg	5,430	2,330	200						
エンジン状態		A・B・C		AC	良 不良 無		ブレーキ	A V	EG	240 PS	ターボ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア			
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好				オイル	✓		冷却水	✓		キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				デフ サビ少、再塗装								ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ少、再塗装				車体 番号		✓		汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等								特記、重点確認				シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
タダノ TM-ZE303SLHR No.KB2193 2013年式								増トン ワイド				ETC	有 無	キーレス	有 無	
3段 ラジコン フックイン 2.93t吊り								3段 RC FI				ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
横ネタ鉄材 リヤスロープハンガー リヤ一部床鉄板張り								横ネタ鉄材				バックモニタ	有 無	工具	有 無	
アオリロープ穴 * 床フケ * 横ネタ腐食箇所あり												カラー	白黒	リサイクル料	¥10,910	
Fガラス		要交換		良好		飛石有										
記録簿		有		無												
取説車体		有		無												
取説上物		有		無												
メンテノート		有		無												
PMマフラ		有		無												
証明書		有		無												
燃料タンク		200		ℓ												
Fバンパー		凹み小														
リヤスロープ ハンガー		サビ、再塗装														
アオリ 曲り ロッカー サビ、再塗装																
ロッカー サビ、再塗装																
ステップカバー		割れ、止め不良														
タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載														
		4 4														
		- -														
		- -														
		4 4														
タイヤ パターン		スタッドレス		ス ペ ア		-										
F サイズ		245/70R19.5														
R サイズ		245/70R19.5														