

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 30/2	TPG - NJR85AD-7064518	Wキャブ ダンプ	50153

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	58,536 km	1,750 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月 -		2,050	1,600	320	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無 左右
ダンプ新明和 DR2-0110S No.S81045452	6人乗り					ETC 有 無	キーレス 有 無
3方開 リヤスロープハンガー 6人乗り	リヤヒーター					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
前立 装備品、取付ボルト穴 キャブ天井シートキャリア	リヤウインドウ手動					バックモニタ 有 無	工具 有 無
*床 ナミ少						カラ 白黒	リサイクル料 ¥12,470

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	63	ℓ

サイドガード 加工穴




サイドガード 加工穴



リヤゲート 凹み



ドアフラッシャー 止め不良



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア
F	205/70R16		
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		