

Fガラス		要交換		良好	飛石有
記録簿		有	無		
H30～R6					
取説車体	有	無			
取説上物	有	無			
メンテノート	有	無			
PMマフラ	有	無			
証明書	有	無			
燃料タンク					
70 ℓ					

キャブ天井 傷、凹み



リヤゲート 凹み




Rバンパー 曲り

キャブバック 傷、凹み



ドア 傷少



タイヤ状態				
1～10、×、欠、で記載				
	8		8	
	—		—	
—	—		—	—
8	8		8	8
タイヤパターン				スベア 6
F	205/75R16			
サイズ				
R	205/75R16			
サイズ				