

	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状							
	トヨタ	H 26/9	TKG - XZU710-0010007			幌ウイング			管理No.	50189			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)							
	R7.9.23		切れ	115,049 km	3,000	L	W	H					
			抹消	知年月	kg	4,300	2,090	(門) 2,040	上陽自動車(株)				
				—				2,100					
エンジン状態		A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ・NA	T/M 6 速 3 ペダル			
										フロア			
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部			
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				良好						ベツト	有 無		
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ少		車体番号	✓	汚れ				小 中 大	
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認		シート破				有 無	
丸安 No.14082301 同年式						手動幌ウイング		ETC				有 無	
ラッシング1段 アオリラック1対 横ネタ鉄材						ワイド ロング		ラジオ				良 不良	
*ボディ 汚れ付着								バックモタ				有 無	
*床 汚れ *庫内使用感 *幌シート穴、テープ補修								カラ 白黒					
												リサイクル料	¥8,060
Fガラス													
要交換	良好	飛石有											
15mm×1													
記録簿	有	無											
Fパネル		Fパネル 凹み											
観音扉		観音扉 傷											
取説車体	有	無											
取説上物	有	無											
メンテノート	有	無											
PMマフラ	有	無											
証明書	有	無											
燃料タンク													
100 l													
キャブ天井		傷少、塗装ハゲ											
幌シート穴、テープ補修													
Fパネル		Fパネル 凹み											
観音扉		観音扉 傷											
門口		サビ											
再塗装													
ロッカー		穴小											
幌シート穴、テープ補修		幌骨 曲り											
タイヤ状態		1～10、×、欠、で記載											
		8 8											
		— —											
		— —											
		8 8											
タイヤパターン		スぺア 10											
F		225/70R16											
サイズ		225/70R16											
R		225/70R16											
サイズ		225/70R16											