

Fガラス			キャブ天井 傷、凹み、サビ		ドア 傷少		タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載			
要交換	良好	飛石有	キャブ背面 傷、サビ少		アオリ 傷、サビ少 内張 フケ、部分補修当て板		8		8	
記録簿			有		無		-		-	
H28 H29 R1 R2			Fバンパー 傷		アオリ 傷、曲り小、サビ少 内張 フケ、削れ		-		-	
取説車体	有	無	リヤアオリ 傷、サビ		ドア 傷、タッチアップ補修(粗)		8		8	
取説上物	有	無	内張 フケ、割れ		キャブバック 傷少		8		8	
メンテノート	有	無					タイヤパターン		スベア 10	
PMマフラ	有	無					F		205/70R17.5	
証明書	有	無					サイズ		205/70R17.5	
燃料タンク							R		205/70R17.5	
70							サイズ			