

	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状						
	日野	H 22/7	BDG - XZU404X-1002921			バキューム			管理No. 51008			
前登録ナンバ		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)				
福島		R8.7.7		切れ	123,958 km	3,600 kg		L	W	H (門)	上陽自動車(株)	
		抹消		知年月	-	kg		-	-	-		
エンジン状態		A・B・C		AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	150 PS	ターボ・NA	T/M	6 速 3 ペダル	フロア
エンジン(異音、油・水漏れ等)					良好		オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)					良好				ベツト		有 無	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)					良好		車体番号		✓	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ
上物メーカー名 年式、型式及状態等							特記、重点確認		シート破		有 無	補助ブレーキ
モリタ VBR436H No.05151635							糞尿車 3600L		ETC		有 無	電動格納ミラー
脱臭器 自動ホースリール 連成計							ワイド		ラジオ		良 不良	キーレス
							吸い込み/水300L確認		バックモニタ		有 無	スペアキー
									カラ 白黒		有 無	工具
												リサイクル料
												¥8,740
Fガラス												
要交換	良好	飛石有										
記録簿			有	無								
R7												
取説車体			有	無								
取説上物			有	無								
メンテノート			有	無								
PMマフラ			有	無								
証明書			有	無								
燃料タンク												
Q												
タンク背面 サビ少 タンク側面 サビ少												
タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載												
		2			2							
		-			-							
		-			-							
		1	2			1	1					
タイヤパターン		スタッドレス				ス		ア		欠		
F												
サイズ		225/80R17.5										
R												
サイズ		225/80R17.5										