


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
	三菱	R 1/10	2KG - FK62F-605071		巻込パッカー		管理No.	51004	
前登録ナンバ		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)	
秋田 自家用		切れ 抹消		156,323 km 知年月 - 一体別体		1,750 kg		L -	W -
						H (門) -		上陽自動車(株)	
エンジン状態		A・ B ・C		AC 良 不良 無		ブレーキ A V EG 220 PS		ターボ ・NA T/M 6 速 3 ペダル	
		フロア							
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル ☒		冷却水 ☒	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				デフ サビ少		キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ少、再塗装		ベツト 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等				モリタ KB7100D No.9X173523		汚れ 小 中 大		補助ブレーキ 1 段	
				特記、重点確認		シート破 有 無		電動格納ミラー 有 無	
				巻込 10.0m ³		ETC 有 無		キーレス 有 無	
巻込 10.0m ³ ダンプ排出 連続作動				ダン排出		ラジオ 良 不良		スペアキー 有 無	
タンクルーフキャリア				汚水タンク/ステン		バックモナ 有 無		工具 有 無	
				タンクルーフキャリア		カラ 白黒		リサイクル料 ¥10,910	
Fガラス									
要交換 良好		飛石有							
記録簿 有		無							
R3~R5									
取説車体 有		無							
取説上物 有		無							
メンテノート 有		無							
PMマフラ 有		無							
証明書 有		無							
燃料タンク									
100 l									
Sミラーケース 割れ									
									
									
									
									
タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載									
		4		4					
		-		-					
		-		-					
		2		2		2		2	
タイヤパターン								ス ペ ア	
F サイズ		225/80R17.5							
R サイズ		225/80R17.5							