

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理 No.
	三菱	R 2/3	2KG -	FK65F-605676	アルミウイング	50063


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
群馬 事業用	切れ 抹消	346,362 km	2,850 kg	L 6,200	W 2,400	H (門) 2,300 2,400
	知年月	—	一体 別体			

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	220 PS	ターボ・NA	T/M	6	速	3	ペダル	フロア
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	--------	-----	---	---	---	-----	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考						
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト	有	無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン		
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好				車体番号	✓	汚れ	小	中	大	補助ブレーキ	1	段
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認		シート破	有	無	電動格納ミラー	有	無
パブコ No.039C5371						リヤエアサス		ETC	有	無	キーレス	有	無
ラッシング2段 引出フック5対 アオリラック1対						ワイド		ラジオ	良	不良	スペアキー	有	無
センタービーム						センタービーム		バックモタ	有	無	工具	有	無
庫内使用感アリ								カラ	白	黒	リサイクル料	¥10,910	

Fガラス	要交換	良好	飛石有
飛石25mm×1			
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	200	ℓ	


ウイング淵 曲り小



Fバンパー 傷少



ステップカバー 割れ、欠損



ウイングパネル 穴テープ補修
ウイング後部 傷

タイヤ状態			
1～10、×、欠、で記載			
	2	2	
	—	—	
	—	—	—
	8	8	8
タイヤ パターン	スタッドレス		ス ペ ア
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		