

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
三菱	R 2/3	2KG - FK65F-605676	アルミウイング	50063


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
群馬 事業用	R7.4.2	346,362 km 切れ 抹消 知年月 -	2,850 kg	L 6,200	W 2,400	H (門) 2,300 2,400	

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	220 PS	ターボ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	--------	---------------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	シート破	有 無	ヘッドランプ	HID 有 無
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	特記、重点確認	リヤエアサス	ETC	有 無	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	パブコ No.039C5371	ラッシング2段 引出フック5対 アオリラック1対	ワイド	ラジオ	良 不良	電動格納ミラー	有 無
	センタービーム	センタービーム		バックモタ	有 無	キーレス	有 無
	庫内使用感アリ			カラ	白黒	スペアキー	有 無
						工具	有 無
						リサイクル料	¥10,910

Fガラス	要交換	良好	飛石有
			飛石25mm×1
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	200	ℓ	

ウイング淵 曲り小



Fバンパー 傷少




ステップカバー 割れ、欠損

ウイングパネル 穴テープ補修

ウイング後部 傷

門口下部 曲り小

タイヤ状態	1~10、×、欠、で記載			
	2	2		
	-	-		
	8	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス			ス ペ ア
F サイズ	225/80R17.5			10
R サイズ	225/80R17.5			