

|    |        |                   |       |              |
|----|--------|-------------------|-------|--------------|
| 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号           | 架装形状  |              |
| 三菱 | H 18/7 | PA - FK61F-702524 | 家畜運搬車 | 管理 No. 51009 |

|           |          |                                 |          |                                      |          |
|-----------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 前登録ナンバ    | 車検有効期限   | 走行距離                            | 積載量      | 荷台寸法(mm)                             |          |
| 湘南<br>自家用 | 切れ<br>抹消 | 441,181 km<br>匁年月 ○<br>一体<br>別体 | 3,000 kg | L 6,190 W 2,120 H (門) 1,730<br>2,100 | 上陽自動車(株) |

|        |           |    |        |          |           |        |       |         |     |
|--------|-----------|----|--------|----------|-----------|--------|-------|---------|-----|
| エンジン状態 | A - B - C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ A V | EG 240 PS | ターボ NA | T/M 6 | 速 3 ペダル | フロア |
|--------|-----------|----|--------|----------|-----------|--------|-------|---------|-----|

|                            |            |      |   |     |   |        |                    |
|----------------------------|------------|------|---|-----|---|--------|--------------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)            | 良好         | オイル  | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部  | 備考                 |
| ミッショントレーニング(異音、油漏れ、錆等)     | デフ サビ少     |      |   |     |   | ベット    | ヘッドライト HID ハロゲン    |
| フレーム関係(錆、車体番号等)            | キャブ下サビ少    | 車体番号 | ✓ |     |   | 汚れ     | 小 中 大<br>補助ブレーキ 1段 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等          | 特記、重点確認    |      |   |     |   | シート破   | 電動格納ミラー 有無         |
| アルミブロック5方開 床ステン縞板張り リヤ観音開柵 | 豚運搬仕様      |      |   |     |   | ETC    | キーレス 有無            |
| ボディ中央仕切り柵                  | 横ネタ鉄チャンネル材 |      |   |     |   | ラジオ    | スペアキー 有無           |
| * 縦ネタ 一部腐食、タイヤハウス部鉄板補強     | 床ステン縞板     |      |   |     |   | バックモニタ | 工具 有無              |
|                            |            |      |   |     |   | カラー    | リサイクル料 ￥11,010     |

|        |            |          |         |                              |
|--------|------------|----------|---------|------------------------------|
| Fガラス   | 要交換 良好 飛石有 | 飛石25mm×1 | 記録簿 有 無 | タイヤ状態<br>1~10、×、欠、で記載        |
|        |            |          |         | 8 8<br>— —<br>— —<br>8 8 8 8 |
| 取説車体   | 有 無        |          |         | タイヤパターン<br>F サイズ 225/90R17.5 |
| 取説上物   | 有 無        |          |         | R サイズ 225/90R17.5            |
| メンテノート | 有 無        |          |         |                              |
| PMマフラ  | 有 無        |          |         |                              |
| 証明書    | 有 無        |          |         |                              |
| 燃料タンク  |            |          |         |                              |
| 100 ℥  |            |          |         |                              |