





Fガラス			追加アオリ サビ アオリ 傷、凹み		タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載			
要交換	良好	飛石有			8		8	
飛石25mm×1					—		—	
記録簿	有	無			—		—	
天井シート 穴テープ補修					8		8	
取説車体	有	無			タイヤ パターン		ス ペ ア	
取説上物	有	無			F		225/90R17.5	
メンテノート	有	無			サイズ		R	
PMマフラ	有	無			追加アオリ サビ アオリ 傷少、凹み小		225/90R17.5	
証明書	有	無			R		サイズ	
燃料タンク					ロッカー サビ Sバンパー サビ		225/90R17.5	
100		Q	追加アオリ サビ アオリ 傷少、凹み小					