

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理 No.	51006
	三菱	H 25/4	TKG -	FEA50-520392	プレスパッカー		



前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
宮城 自家用	切れ	182,341 km	2,000 kg	L	W	H (門)	
	抹消			知年月	-	一体 別体	

エンジン状態	A	B	C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	EG	150	PS	ターボ	・NA	T/M	5	速	3	ペダル	インパネ
--------	---	----------	---	----	----------	----	---	------	---	----------	----	-----	----	------------	-----	-----	---	---	---	-----	------


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体 番号	✓			汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1	段
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
新明和 GT042-5433 No.H404445144 同年式			プレス 4.3m³			ETC	有 無	キーレス	有 無	
プレス 4.3m ³ 連続作動 汚水タンク/ステン			汚水タンク/ステン			ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
タンク床、ステン			タンク床 ステン			バックモニタ	有 無	工具	有 無	
						カラ	白黒	リサイクル料	¥8,830	

Fガラス	
要交換	良好 飛石有
記録簿	有 無
取説車体	有 無
取説上物	有 無
メンテノート	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
燃料タンク	70 ℓ


キャブバック 点傷多

ドア 傷少 曲り小



投入口 下部 サビ少



ホッパーカバー 割れ

汚水タンク 凹み

左ドア 内側曲り、凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	1	1	
	-	-	
	-	-	
	0	2	0 0
タイヤ パターン	スタッドレス		ス ペ ア
F サイズ	205/85R16		
R サイズ	205/85R16		