

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	三菱	H 25/4	TKG - FEA50-520392		プレスパッカー		管理No.	51006
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
宮城 自家用		切れ 抹消	182,341 km		2,000 kg	L —	W —	H (門) —
エンジン状態		A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG 150 PS	ターボ ・NA	T/M 5 速 3 ペダル
エンジン(異音、油・水漏れ等)		ターボオイル漏れ		オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)		良好				ベツト	有 無	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)		良好		車体番号	✓	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		シート破	有 無	HID
新明和 GT042-5433 No.H404445144 同年式				プレス 4.3m³		ETC	有 無	ハロゲン
プレス 4.3m³ 連続作動 汚水タンク/ステン				汚水タンク/ステン		ラジオ	良 不良	補助ブレーキ
タンク床、ステン				タンク床 ステン		バックモタ	有 無	1 段
						カラ	白黒	電動格納ミラー
								有 無
								キーレス
								有 無
								スペアキー
								有 無
								工具
								有 無
								リサイクル料
								¥8,830
Fガラス								タイヤ状態
要交換	良好	飛石有					1~10、×、欠、で記載	
記録簿	有	無					1 1	
							— —	
							— —	
							0 2 0 0	
取説車体	有	無					タイヤパターン	
取説上物	有	無					スタッドレス	
メンテノート	有	無					ス	
PMマフラ	有	無					ペ	
証明書	有	無					ア	
燃料タンク								2
70								—
投入口								F
下部								サイズ
サビ少								205/85R16
								R
								サイズ
								205/85R16

キャブバック 点傷多

ドア 傷少 曲り小

ホッパーカバー 割れ

汚水タンク 凹み

左ドア 内側曲り、凹み