



	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		管理No.				
	マツダ	H 21/5	BDG - LKR85N-7000968		バキューム		51015				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)					
		切れ	135,531 km		3,000	L	W	H			
		抹消	知年月	-	kg	-	-	(門) -			
エンジン状態		A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PSターボ・NA			
						T/M	6	速 3 ペダル			
								フロア			
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル	✓	冷却水	✓		
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				良好		キャブ内部		備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)				良好		ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等				モリタ VBCR430E No.94144778		汚れ 小 中 大		補助ブレーキ	1 段		
				特記、重点確認		シート破 有 無		電動格納ミラー	有 無		
				3000L		ETC 有 無		キーレス	有 無		
				タンクカバー		ラジオ 良 不良		スペアキー	有 無		
						バックモニタ 有 無		工具	有 無		
						カラー 白黒		リサイクル料	¥8,860		
Fガラス				要交換 良好		飛石有		タイヤ状態			
記録簿				有		無		1~10、×、欠、で記載			
取説車体				有		無		2		2	
取説上物				有		無		-		-	
メンテノート				有		無		-		-	
PMマフラ				有		無		4		4	
証明書				有		無		6		6	
燃料タンク				q				タイヤパターン		ス	-
								F		205/85R16	
								サイズ		205/85R16	
								R			
								サイズ			
キャブ天井 サビ				* 車輦各部看板消し塗装		コーナーカバー 割れ穴					
											
											
タンク背面 傷、サビ少				ドア タッチペン補修		Fフェンダー タッチペン補修					