	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 20/2	BDG － NKR85A-7005156	平ボディ	管理No. 50170

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)			
		切れ	167,520 km			3,000 kg	L 3,130	W 1,610	H(門) 380	上陽自動車㈱
		抹消	ﾀｺ年月	－	一体 別体					

エンジン状態	A ・B・ C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 150 PS	ターボ・NA	T/M SAT 速 2 ペダル	フロア/スムーサー

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル ✓	冷却水 ✓
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好		
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装		車体番号 ✓

上物メーカー名 年式,型式及状態等	特記、重点確認
木平3方開	標準幅
	高床
	スムーサー
＊床 フケ	

キャブ内部		備考		
ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
小 中 大		補助ブレーキ	1 段	
シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
ETC	有 無	キーレス	有 無	
ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ	有 無	工具	有 無	
カラー	白黒	リサイクル料	¥9,270	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有

記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	~~有~~	~~無~~
証明書	~~有~~	~~無~~

燃料タンク 75 ℓ

キャブ天井 凹み小、点サビ少

Fバンパー 傷

アオリ 傷、曲り、サビ少

ドア 傷

前立サイド サビ、ボルト穴



Rアオリ サビ少、塗装ハゲ 内張削れ

ドア 傷、凹み

アオリ 傷、サビ

Rフェンダー 加工穴

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	6	6	
	－	－	
－	－	－	－
8	8	8	8

タイヤパターン		スペア	4
			－

F サイズ	195/85R16
R サイズ	195/85R16