

	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状			管理No.							
	三菱	H 26/9	TKG - FK65FY-583077			増トン アルミウイング			51017							
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)										
広島 事業用		切れ	328,556 km		4,850 kg	L 6,200	W 2,400	H (門) 2,160 2,260	上陽自動車(株)							
		抹消	知年月	-								一体別体				
エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	240 PS	ターボ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア				
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部		備考				
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				良好						ベツト		有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)				良好		車体番号		✓			汚れ		小 中 大	補助ブレーキ		1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認				シート破		有 無	電動格納ミラー			有 無
パブコ No.449C1354 ラッシングレール無し						増トン ワイド				ETC		有 無	キーレス			有 無
アオリラック1対 センタービーム 引出フック6対						リヤエアサス				ラジオ		良 不良	スぺアキー			有 無
						(操作パネルボタン/				バックモニタ		有 無	工具			有 無
* 前立 曲り小 * 庫内使用感アリ						ゴムカバー欠損)				カラ 白黒		リサイクル料				¥10,910
Fガラス																
要交換	良好	飛石有														
記録簿		有	無													
取説車体		有	無													
取説上物		有	無													
メンテノート		有	無													
PMマフラ		有	無													
証明書		有	無													
燃料タンク																
200		ℓ														
観音扉 当板補修																
門口下部 曲り小																
Rバンパー 曲り小																
ウイングパネル 当板補修																
タイヤ状態		1〜10、×、欠、で記載														
6		6														
-		-														
-		-														
4		4														
4		4														
タイヤパターン		スタッドレス														
F		245/70R19.5														
サイズ		245/70R19.5														
R		245/70R19.5														
サイズ		245/70R19.5														