

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
マツダ	H 21/5	BDG - LKR85N-7000968	バキューム	管理 No. 51015

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
		切れ 135,531 km 抹消 矢年月 一 一体 別体	3,000 kg	L — W — H (門) —	上陽自動車(株)

エンジン状態	A · B · C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 150 PS	ターボ · NA	T/M 6	速 3 ペダル	フロア
--------	-----------	----	--------	----------	-----------	----------	-------	---------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、鎧等)	良好					ベット 有 無	ヘッドライト HID ハロゲン
フレーム関係(鎧、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認				シート破	電動格納ミラー 有 無
モリタ VBCR430E №.94144778	3000L					ETC 有 無	キーレス 有 無
3000L 自動ホースリール 連成計 脱臭器	タンクカバー					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
タンクカバー 亀井クイックサービス №.M-09-5-3						バックモニタ 有 無	工具 有 無
						カラー 白黒	リサイクル料 ¥8,860

Fガラス	 				タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載			
要交換 良好	飛石有		2	2				
記録簿	有	無	—	—				
取説車体	有	無	—	—				
取説上物	有	無	—	—				
メンテノート	有	無	4	4	6	6		
PMマフラー	有	無	—	—				
証明書	有	無	タイヤパターン				スペア	—
燃料タンク	—	—					9	
ℓ			F	205/85R16				
			サイズ	205/85R16				
			R	205/85R16				
			サイズ					