



	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状								
	三菱	H 27/2	TKG - FK61F-586085			クレーン付き平ボディ			管理No.	50157				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)								
新潟 自家用	R8.2.26	切れ	143,351 km		2,400 kg	L 5,100	W 2,150	H (門) 400	上陽自動車(株)					
		抹消	知年月	-							一体別体			
エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	220 PS	ターボ・NA	T/M	6 速 3 ペダル	フロア			
エンジン(異音、油・水漏れ等)			良好		オイル	✓		冷却水	✓		キャブ内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)			デフ サビ少						ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)			サビ少 キャブ下 サビ少		車体番号		✓		汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認				シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無		
タダノ TM-ZE304HR No.KB7350 同年式					4段 RC FI				ETC	有 無	キーレス	有 無		
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り 前立アングル補強					横ネタ補強アリ				ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無		
横ネタ、一部鉄材補強 アオリラック1対 床シマ鉄板張り					床シマ鉄板張り				バックモタ	有 無	工具	有 無		
* 前立 曲り、裏板割れ									カラー	白黒	リサイクル料	¥10,910		
Fガラス											タイヤ状態			
要交換	良好	飛石有									1~10、×、欠、で記載			
記録簿	有	無									6 6			
											- -			
											6 6			
取説車体	有	無									タイヤパターン		スタッドレス	ス ペ ア
取説上物	有	無									F		225/90R17.5	
メンテノート	有	無									サイズ		225/90R17.5	
PMマフラ	有	無									R		225/90R17.5	
証明書	有	無									サイズ		225/90R17.5	
燃料タンク														
100 l														
			Fバンパー 傷					ドア 凹み、サビ少 内側 サビ少						
			Rバンパー 割れ小					ステップ 曲り小						
								ドア 傷少、凹み少 ステップ 曲り						
								アオリ 曲り小、内側凹み Sバンパー 曲り						
								Fフェンダー 傷、割れ小						