

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
日野	H 26/7	TKG - GD7JKAG-10206		増tクレーン付アルミブロック	管理No. 51042

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)				
品川 事業用			切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	384,764 km	4,600 kg	L 5,010	W 2,230	H リヤ 490 590	上陽自動車(株)	

エンジン状態	A · <input checked="" type="radio"/> B · C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A V	EG 240 PS	ターボ · NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	--	----	---	----	---	------	-----	-----------	----------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考		
ミッショニ・デフ(異音、油漏、鎧等)	デフ サビ少 塗装済み					ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
フレーム関係(鎧、車体番号等)	サビ少 塗装済み	車体番号	✓			汚れ	<input checked="" type="radio"/> 小 中 大		
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認				シート破	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
古河ユニック URU303 No.F620158 同年式		増トン リヤエアサス				ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
アルミ5方開 中柱 リヤ柱 埋込鉄環1対 ラッシング1段	3段 RC FI					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 良 不良		
ボディ 相模ボデー No.14-147	アルミブロック					バックモニタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
	造りボディ					カラー	白黒	リサイクル料	¥10,400

Fガラス									タイヤ状態
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有							1~10、×、欠、で記載
飛石10mm × 1									8 8
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無							— —
H28~R6									— — — —
取説車体	<input checked="" type="radio"/> 有	無							8 8 8 8
取説上物	<input checked="" type="radio"/> 有	無							
メンテノート	<input checked="" type="radio"/> 有	無							
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無							
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	無							
燃料タンク									
200 ℥									



床板補修あり



鳥居下部サビ



鳥居下部サビ