



	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状			管理No.						
	UD	H 26/6	QKG - PK39LH-10549			増トン プレスパッカー			51045						
前登録ナンバ		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)							
富山 自家用		切れ 抹消		273,364 km		5,300 kg		L	W	H (門)	上陽自動車(株)				
		知年月		○		一体別体		—		—					
エンジン状態		A・ B ・C		AC		良 不良 無		ブレーキ A V		EG 245 PS ターボ ・NA		T/M 6 速 3 ペダル		フロア	
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好				オイル ✓		冷却水 ✓		キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				デフ 再塗装						ベツト 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン			
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ少 再塗装 サブフレームサビ 再塗装				車体番号 ✓		汚れ 小 中 大		補助ブレーキ 1 段			
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認				シート破 有 無		電動格納ミラー 有 無					
新明和 GT109-5733P No.H505447772 同年式				増トン プレス 10.2㎡				ETC 有 無		キーレス 有 無					
プレス 10.2㎡ 連続作動 汚水タンク/ステン				汚水タンク/ステン ダンボール仕様				ラジオ 良 不良		スぺアキー 有 無					
								バックモニタ 有 無		工具 有 無					
* 床 ナミ少								カラー 白黒		リサイクル料		¥12,690			
Fガラス		要交換 良好 飛石有													
記録簿		有 無													
取説車体		有 無													
取説上物		有 無													
メンテノート		有 無													
PMマフラ		有 無													
証明書		有 無													
燃料タンク		100 ℓ													
Fパネル 傷少								ボディ/ホッパー 傷 ホッパーカバー 傷 物入 割れ小				ステップ カバー 割れ小			
Rフェンダー 曲り小															
ホッパー カバー 割れ小								ホッパーカバー 傷少							
投入口シャッター 曲り小															
タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載															
		2		2											
		—		—											
		—		—											
		6		6		6		6							
タイヤ パターン		リヤ スタッドレス		ス ペ ア		—		6							
F サイズ		245/70R19.5													
R サイズ		245/70R19.5													