




	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状			管理No.								
	日野	H 30/6	TPG - XZC605M-0020492			冷凍冷蔵車			51039								
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)											
滋賀 自家用		切れ	168,874 km		2,000 kg	L 3,030	W 1,680	H (門) 1,690	上陽自動車(株)								
		抹消	知年月	-							一体別体						
エンジン状態	A・B・C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	EG	136 PS	ターボ・NA	T/M	AT	速	2	ペダル	フロア

エンジン(異音、油・水漏れ等)		良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部		備考						
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)		デフ サビ少					ベツト	有	無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン			
フレーム関係(錆、車体番号等)		サビ少 下廻り、キャブ下 サビ少	車体番号		✓	汚れ		小	中	大	補助ブレーキ	1 段			
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		シート破		有	無	電動格納ミラー			有	無	
東プレ XV22LSC-M No.H180768 同年式				低温-30℃設定		ETC		有	無	キーレス			有	無	
左スライドドア 中仕切り/脱着式 床スノコ 断熱材60mm				25℃ 1H/-15℃ 3H/-27℃		ラジオ		良	不良	スペアキー			有	無	
スタンバイ/コード無し				スタンバイ(コード無し)		バックモニタ		有	無	工具			有	無	
						カラ		白	黒	リサイクル料					¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
飛石15mm×2		
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
80	ℓ	

Fパネル 凹み小		
Fバンパー 傷小		
観音扉 傷少		
Rバンパー サビ少		

タイヤ状態			
1～10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
-	-	-	-
8	8	8	8
タイヤ パターン	スタッドレス		ス ペ ア
F サイズ	195/75R15		10
R サイズ	195/75R15		