

	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状		
	三菱	H 29/6	QKG - FK62FZ-593214				増トンステン深ダンプ		管理No. 51049

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)					
新潟 自家用		切れ <input checked="" type="checkbox"/> 抹消 令年月 ○ <input checked="" type="checkbox"/> 別体	249,176 km	6,800 kg	L 5,000	W 2,100	H(門) 1,400	上陽自動車(株)	

エンジン状態	A · <input checked="" type="radio"/> B · C	AC	良 不良 無	ブレーキ <input checked="" type="radio"/> A V	EG	240 PS	<input checked="" type="radio"/> ターボ · NA	T/M 6	速 3 ペダル	フロア
--------	--	----	--------	---	----	--------	---	-------	---------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏、鎧等)	良好		車体 番号	✓	ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無	ヘッドランプ	HID	<input checked="" type="radio"/> ハロゲン	
フレーム関係(鎧、車体番号等)	キャブ下面 サビ少				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 小 中 大	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認		シート破	<input checked="" type="radio"/> 有 無	電動格納ミラー	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
極東 DD10-761 No.16U120041Y			土砂禁		ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	キーレス	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ボディステン/縦ネタのみ鉄材 リヤゲート吊下げ/水密			ステンボディ		ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 良 不良	スペアキー	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
天蓋自動シート 床船底			天蓋自動シート		バックモニタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	工具	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
			リヤゲート水密		カラー	白黒	リサイクル料	¥10,910		

Fガラス 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	キャブ天井 凹み、点サビ						タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載		
飛石25mm × 1							8	8	
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無						—	—	
取説車体	<input checked="" type="radio"/> 有 無						—	—	
取説上物	有 <input checked="" type="radio"/> 無						8	8	8
メンテノート	有 <input checked="" type="radio"/> 無						—	—	
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無						8	8	8
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有 無						タイヤ パターン	スタッドレス	スペ ア
燃料タンク									
200 ℥							F サイズ	265/70R19.5	
Rバンパー 割れ溶接補修							R サイズ	265/70R19.5	