





Fガラス			 		タイヤ状態			
要交換	良好	飛石有			1～10、×、欠、で記載			
					9		9	
					—		—	
記録簿	有	無	 		—		—	
					9		9	
取説車体	有	無			<div>タイヤパターン</div> <div></div> <div>スペア</div> <div>—</div> <div>10</div>			
取説上物	有	無						
メンテノート	有	無						
PMマフラ	有	無			F			
証明書	有	無			サイズ			
燃料タンク					R			
70 ℓ					サイズ			
					195/80R15			
					195/80R15			