


車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状		
三菱	H 27/8	TKG - FK71F-586750				PG付きアルミウイング		管理No. 51072

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)				
富山 事業用	切れ 抹消	410,085 km ヶ月 ○ 一体 別体	2,450 kg	L 6,260	W 2,230	H(門) 2,200 2,310		上陽自動車(株)

エンジン状態	A · B · C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 240 PS	ターボ · NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	-----------	----	--------	----------	-----------	----------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少、再塗装					ベット 有 無	ヘッドライト HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少、再塗装 下廻り、サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認				シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無	
ボディパブコ №.579C5402(表示掠れ)		跳上ゲート				ETC 有 無	キーレス 有 無	
リヤコンビ ラッシング1段 アオリラック1対 引出フック7対	リヤコンビ					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無	
センタービーム 跳上ゲート、フロア1,560×2,150mm	6.2m 標準幅					バックモニタ 有 無	工具 有 無	
ゲートパブコ(新明和) PRAM10-1455 №.S60704870	センタービーム					カラー 白黒	リサイクル料	¥10,910

Fガラス 要交換 良好 飛石有	キャブ天井 導風板 Fパネル Fバンパー 飛石傷 タッチペン	   	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 2 2 — — — — 2 2 2 2 タイヤパターン スタッドレス スペア 10 F 225/90R17.5 サイズ R 225/90R17.5 サイズ
記録簿 有 無			
取説車体 有 無			
取説上物 有 無			
メンテノート 有 無			
PMマフラ 有 無			
証明書 有 無			
燃料タンク			
200 ℥			