

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
三菱	H 19/10	PDG - FK71R-720282	アルミブロック 平ボディ	管理 No.	51074

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
	切れ <small>抹消</small>	136,055 km <small>令年月 一 一体 別体</small>	3,700 kg	L 6,230 W 2,360 H リヤ 590 700	上陽自動車(株)

エンジン状態	A · B · C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 210 PS	ターボ · NA	T/M SAT 速 2 ペダル	フロア/イノマットⅡ
--------	-----------	----	--------	----------	-----------	----------	-----------------	------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、鎧等)	デフ サビ少					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(鎧、車体番号等)	サビ少 キャブ下サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認				シート破	電動格納ミラー 有 無
パブコ アルミ5方開 中柱、リヤ柱 埋込フック5対	アルミブロック					ETC 有 無	キーレス 有 無
前立取付補強	6.2m ワイド					ナビ 良 不良	スペアキー 有 無
*床 フケ、部分補修/補修箇所裏側受け材追加						バックモニタ 有 無	工具 有 無
						ナビ同体 カラー 白黒	リサイクル料 ¥11,010

Fガラス 要交換 良好 飛石有	25mm × 1	記録簿 有 無	キャブ天井 傷、凹み  	アオリ 傷少、凹み少、看板消し塗装 内側 凹み   Fバンパー 傷、サビ少  	アオリ 傷少、看板消し塗装 内側 凹み  	リヤアオリ 看板消し塗装 内側 穴補修  燃料タンク 100 ℥	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
							8 8 — —
							— — — —
							8 8 8 8
							タイヤ パターン スペ ア 10
							F 225/80R17.5
							サイズ R 225/80R17.5
							サイズ