

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		管理No.	
	三菱	R 2/8	2KG - FK62FY-605204		増トン PG付アルミウイング		51075	
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
		切れ	372,911 km		4,600	L	W	H
		抹消	知年月	○	kg	6,740	2,400	(門) 2,200 2,300
エンジン状態	A・B・C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V
						EG	240	PS
						ターボ	NA	T/M
						6	速	3
						ペダル	フロア	
エンジン(異音、油・水漏れ等)			良好		オイル	✓		冷却水
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)			良好				キャブ内部	
フレーム関係(錆、車体番号等)			良好		車体番号	✓		備考
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認		シート破		有	
パブコ No.079C7080 跳上ゲート コンビゲート			増トン		ETC		有	
ラッシング2段 引出フック5対 アオリラック1対			6.7m ワイド		ラジオ		良	
センタービーム *庫内使用感アリ ゲート寸法L1,555 W2,335			跳上ゲート ラジコン		バックモタ		有	
ゲート パブコ(新明和) PRAM10-1455 No.S10607950 ラジコン			コンビゲート		カラ		白黒	
Fガラス			要交換		良好		飛石有	
記録簿			有		無		タイヤ状態	
R3~R6			Fパネル		Fバンパー		1~10、×、欠、で記載	
取説車体			有		無		8	
取説上物			有		無		8	
メンテノート			有		無		8	
PMマフラ			有		無		8	
証明書			有		無		8	
燃料タンク			200		ℓ		8	
アオリ 傷少			アオリ 傷少		アオリ 傷少		8	
Fバンパー 傷小			Fバンパー 傷小		Fバンパー 傷小		8	
ドア 傷小、凹み小			ドア 傷小、凹み小		ドア 傷小、凹み小		8	
Fフェンダー 傷、亀裂			Fフェンダー 傷、亀裂		Fフェンダー 傷、亀裂		8	
タイヤパターン			F		サイズ		245/70R19.5	
R			R		サイズ		245/70R19.5	