

	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状			管理No.													
	いすゞ	H 24/10	TKG - NJR85A-7026795			PG付きWキャブ			51025													
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)																
名古屋 レンタル	切れ		167,952 km		2,000	L	W	H	上陽自動車(株)													
	(抹消)		知年月	-	kg	2,050	1,620	(門) 380														
エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	150 PS	(ターボ)・NA	T/M 5 速 3 ペダル	フロア												
エンジン(異音、油・水漏れ等)			良好		オイル	✓		冷却水	✓													
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)			良好				キャブ内部		備考													
フレーム関係(錆、車体番号等)			良好		車体番号		✓		ベツト 有 (無)													
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認		汚れ 小 (中) 大		ヘッドランプ HID (ハロゲン)													
木平3方開 アオリロープ穴2対 リヤ手動ウィンドウ					垂直ゲート		シート破 有 (無)		補助ブレーキ 1 段													
* 床 フケ * 前立 傷、塗装ハゲ					6人乗り		ETC (有) 無		電動格納ミラー 有 (無)													
ゲート極東 V801C-1MRT2 No.12T091061N 同年式					リヤ手動ウィンドウ		ラジオ (良) 不良		キーレス (有) 無													
フロアW1,570×L1,200							バックモタ (有) 無		スペアキー (有) 無													
							(カラ) 白黒		リサイクル料 ¥11,810													
Fガラス																						
要交換	(良好)	飛石有																				
記録簿		有	(無)																			
取説車体		(有)	無																			
取説上物		有	(無)																			
メンテノート		(有)	無																			
PMマフラ		有	無																			
証明書		有	無																			
燃料タンク																						
75		ℓ																				
キャブ天井 傷、サビ、塗装ハゲ																						
キャブバック 傷小、凹み小																						
アオリ 傷、サビ、塗装ハゲ 内張 フケ																						
アオリ 傷、サビ、塗装ハゲ 内張 削れ																						
Fパネル 凹み小																						
ゲート裏面 傷、塗装ハゲ																						
タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載																						
<table><tr><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>											4	4			-	-	-	-	4	4	4	4
4	4																					
-	-	-	-																			
4	4	4	4																			
タイヤパターン スペア 2																						
F サイズ 195/75R15																						
R サイズ 195/75R15																						