

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 24/4	TKG - FC9JKAP-10846	クレーン付き平ボディ	管理 No. 51071

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
北九州 レンタル	切れ <small>抹消</small>	133,130 km <small>令年月 一 一体 別体</small>	2,650 kg	L 5,400 W 2,160 H (門) 400	上陽自動車(株)

エンジン状態	A · B · C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 190 PS	ターボ · NA	T/M 6 速	3 ペダル	フロア
--------	-----------	----	--------	----------	-----------	----------	---------	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、鎧等)	良好					ベット 有 無	ヘッドライト HID ハロゲン
フレーム関係(鎧、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認				シート破	電動格納ミラー 有 無
古河ユニック URU344N №.F147547 同年式	4段 ラジコン フックイン					ETC 有 無	キーレス 有 無
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り アウトリガ差し違い	標準幅					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
木平3方開 アオリラック1対 アオリロープ穴4対						バックモニタ 有 無	工具 有 無
アオリアンダル補強 *床 フケ						カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,400

Fガラス 要交換 良好 飞石有	キャブ天井 傷、凹み	アオリ 傷、サビ少 内張 フケ、割れ、削れ	ドア 凹み少	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
記録簿 有 無				4 4 — —
取説車体 有 無				— — — —
取説上物 有 無				2 2 4 4
メンテノート 有 無				タイヤ パターン リヤ スタッドレス スペア 10
PMマフラ 有 無				F 225/90R17.5
証明書 有 無				サイズ
燃料タンク 100 ℥		アオリ 傷、凹み少 内張 フケ	ドア 傷、板金補修 ステップ廻り 曲り	R 225/90R17.5 サイズ