

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	いすゞ	R 2/7	2RG - FRR90S1-7156500		深ダンブ	51096


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
広島 自家用	R8.8.4	切れ	108,215 km	3,150 kg	L 3,400	W 2,050	H (門) 1,350	
		抹消						

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 190 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 凹み小					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
極東 DD04-35 No.20A04M313Y 同年式	土砂禁					ETC 有 無	キーレス 有 無
リヤ観音扉 前立アングル補強、凹み	リヤ観音扉					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
						バックモニタ 有 無	工具 有 無
*横ネタ曲り小 *床 ナミ少						カラー 白黒	リサイクル料 ¥12,080

Fガラス	要交換	良好	飛石有
飛石×2			
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	90	ℓ	

*キャブ 看板消し塗装アリ



Fバンパー 曲り小



アオリ 曲り少、凸



リヤ観音扉 凸少



アオリ 凹み、凸

ドア 傷、カバー割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	-	-	
	-	-	
	0	1	2 2
タイヤパターン			ス ペ ア
F	225/80R17.5		-
サイズ	225/80R17.5		1
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		