

車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状		
日野	H 25/8	TKG - FC9JGAA-10549				プレスパッカー		管理No. 51089

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
なにわ 自家用		切れ 抹消	271,695	km	1,500 kg	L —	W —	H (門) —	上陽自動車(株)

エンジン状態	A · B · C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 PS	ターボ · NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	----------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、鎧等)	良好					ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
フレーム関係(鎧、車体番号等)	良好			車体番号	✓	汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大 <input type="radio"/>	
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認		シート破	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	ヘッドランプ <input checked="" type="radio"/> HID <input type="radio"/> ハロゲン	
新明和 GT104-5733WPG No.H407445742 同年式			プレス		ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	補助ブレーキ 1 段	
プレス 10.2m ³ 連続作動 汚水タンク/ステン			10.2m ³		ラジオ	良 <input checked="" type="radio"/> 不良 <input type="radio"/>	電動格納ミラー <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
タンク天井物入			汚水タンク/ステン		バックモニタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	キーレス <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
*タンク床 サビ少、ナミ小 *タンク開口部下仕切り板 曲り、割れ					カラー	白黒	スペアキー <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
						工具		
						リサイクル料		¥10,400

Fガラス	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有		記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		ホッパー 曲り 物入 割れ		ホッパー カバー 傷		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
取説車体	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	取説上物	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	メンテノート	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	F		6	6
PMマフラ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	燃料タンク	—		—	—	—
200 ℥	投入口 ハッチ 曲り		作動油タンク 曲り		—		—	—	—
ロッカー 曲り		下部クォーターパネル 補修		6 6 6 6		タイヤ パターン		スペア 2	
						F サイズ		225/80R17.5	
						R サイズ		225/80R17.5	