

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 25/8	TKG - FC9JGAA-10551	プレスパッカー	51095

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R8.8.25	切れ	336,119 km	1,500 kg	L	W	H (門)	
	抹消			知年月	-	一体別体	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	ベット	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	電動格納ミラー	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	シート破	有 無	キーレス	有 無	スペアキー	有 無
新明和 GT104-66733WPG No.H407445752 同年式	プレス	ETC	有 無	工具	有 無	リサイクル料	¥10,400
プレス 10.2m ³ 連続作動 汚水タンク/ステン	10.2m ³	ラジオ	良 不良	カラ	白黒		
タンク天井物入 生/粗大ごみ切替スイッチ	汚水タンク/ステン	バックモニタ	有 無				
*リヤ回転盤付近、溶接修理アリ	生/粗大ごみ切替SW		有 無				


Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	200	ℓ	




投入口ハッチ
曲り少



タンク 傷



汚水ガード 溶接補修



タンク 傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	2	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8
タイヤパターン			ス ペ ア
F	225/80R17.5		4
サイズ	225/80R17.5		
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		