

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 28/12	TPG - NKR85N-7059080	ミキサー	51099

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R8.1.9	切れ 抹消	115,790 km 知年月 ○ 一体別体	3,000 kg	L	W	H (門)	

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	V	EG	150	PS	ターボ・NA	T/M	6	速	3	ペダル	フロア
--------	-------	----	--------	------	---	---	----	-----	----	--------	-----	---	---	---	-----	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装	車体番号	✓	ベット	有 無	ヘッドランプ	HID
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少 再塗装	シート破	有 無	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	ETC	有 無	電動格納ミラー	有 無	キーレス	有 無
カヤバ MR1220 No.NJ-0434	カヤバ	ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	工具	有 無
ドラム容量2.5m³ 混合容量1.2m³ 水タンク+ポンプ	ドラム2.5m³/混合1.2m³	バックモタ	有 無	リサイクル料	¥9,170		
投入口手動巻きシートカバー		カラー	白黒				

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	ℓ		


Fパネル 凹み



Fバンパー 凹み小



ドア 傷
Fフェンダーカバー 塗装剥げ



リヤ廻り コンクリート付着、サビ少



ドア 傷少
Fフェンダーカバー 塗装剥げ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	4	4	4 4
タイヤパターン			ス ア 欠 -
F サイズ	205/85R16		
R サイズ	205/85R16		