

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	日野	H 23/3	LKG - FS1AKAA-10106	ステン深ダンプ	51106

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	359,925 km	9,200 kg	L	W	H	
	抹消	知年月 ○		5,300	2,110	スロープ 1,150 1,250	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	320 PS	ターボ ・NA	T/M	7 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少 再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 2 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無
新明和 DRS11-02SB No.F203409532Z 同年式	土砂禁 12.9m³			ETC	有 無	キーレス	有 無
土砂禁 12.9m ³ ボディ/ステン、下廻りネタ鉄材	ボディ ステン			ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無
床、リヤスロープ、ナミ、キレ穴あり ロープフック4対	自動リヤゲートロック			バックモタ	有 無	工具	有 無
自動シート、シート穴、枠曲り、サビ少 自動リヤゲートロック				カラー	白黒	リサイクル料	¥13,390

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	300	ℓ

*ボディ内 汚れ付着

*車輻再塗装、ボディライン消し塗装

Fバンパー 傷少、再塗装

RクロスメンバーNo1 補修

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	6	
	-	-	
	8	8	8
	4	4	6
タイヤパターン			ス ペ ア
F	11R22.5 16P.R.		6
サイズ			-
R	11R22.5 16P.R.		
サイズ			