

| | | | | |
|----|--------|--------------------|--------|-------|
| 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 管理No. |
| 三菱 | H 29/8 | TPG - FDA50-550095 | 巻込パッカー | 51094 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|------------|----------|----------|---|-------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 上陽自動車(株) |
| | 切れ | 168,978 km | 2,000 kg | L | W | H (門) | |
| | 抹消 | 知年月 - | kg | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|---------|---------|-------------|
| エンジン状態 | A・ B ・C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 PS | ターボ ・NA | T/M SAT | 速 2 ペダル | インパネ/デュオニック |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|---------|---------|-------------|

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|-------------------|------------------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好 | | | | | ベツト 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 再塗装 | 車体番号 | ✓ | | | 汚れ 小 中 大 | 補助ブレーキ 1 段 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | | 特記、重点確認 | | | | シート破 有 無 | 電動格納ミラー 有 無 |
| 極東 GB44-821D-S No.17R040031M 同年式 | | フルタイム4WD | | | | ETC 有 無 | キーレス 有 無 |
| 巻込 4.4m ³ 連続作動 汚水タンク 排出ダンプアップ | | 巻込 4.4m ³ 排出ダンプアップ | | | | ラジオ 良 不良 | スペアキー 有 無 |
| | | | | | | バックモニタ 有 無 | 工具 有 無 |
| * 床 サビ少、ナミ少 * 上モノ サビ、再塗装 | | | | | | カラ 白黒 | リサイクル料 ¥8,830 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説車体 | 有 | 無 |
| 取説上物 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| ℓ | | |



| | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 6 | 6 | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | 8 | 8 | 8 |
| タイヤパターン | スタッドレス | | ス ペ ア |
| F | 205/75R16 | | 10 |
| サイズ | 205/75R16 | | - |
| R | 205/75R16 | | |
| サイズ | 205/75R16 | | |