

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 30/6	2RG - FRR90T2-7129961	アルミウイング	51104

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
秋田 レンタル	切れ	396,279 km	2,850 kg	L 6,200	W 2,230	H (門) 2,300 2,400	
	抹消						

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 240 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少、再塗装	車体番号	✓	ベット	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少、再塗装	キャブ下面、サビあり	✓	汚れ 小	中 大	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無
フルーフ DMS No.W4DG781	リヤエアサス			ETC	有 無	キーレス	有 無
ラッシング2段 引出フック5対 アオリラック1対	6.2m 標準幅			ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無
センタービーム	センタービーム			バックモタ	有 無	工具	有 無
* 庫内使用感あり * 左ウイング天井 当板補修				カラ	白黒	リサイクル料	¥12,080

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有 無	
取説上物	有 無	
メンテノート	有 無	
PMマフラ	有 無	
証明書	有 無	
燃料タンク	ℓ	


Fパネル 板金補修



Fバンパー 凹み、再塗装



観音扉 凹み小



Rバンパー 曲リ
ステー 曲リ小

アオリ 傷小、凹み小



アオリ 傷少



Sバンパー 曲リ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	—	—	
	—	—	
	8	8	8
タイヤパターン			ス ペ ア 10
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		