

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 22/9	BKG - NPR85AR-7022727	サイド網 PG付き平ボディ	51133

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
春日部 事業用	切れ	99,486 km	2,000 kg	L 4,300	W 2,060	H (門) 1,920	
	(抹消)						

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	150 PS	(ターボ)・NA	T/M SAT	速 2 ペダル	フロア/スムーサーEx
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	----------	---------	---------	-------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 (無)
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 (中) 大
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	(有) 無
床縞鉄板張り サイドアオリ網(+1,550mm)、固定	サイド網					ETC	有 (無)
垂直ゲート 新明和 RE06-1103 No.S10801491A	垂直ゲート					ラジオ	(良) 不良
キャブ天井シートキャリア	ワイド ロング					バックモタ	有 (無)
*前立内張 ウキ *アオリ内張 フケ						カラー	白黒
						リサイクル料	¥10,540

Fガラス	要交換	(良好)	飛石有
記録簿	(有)	無	
	H24~R7		
取説車体	(有)	無	
取説上物	有	(無)	
メンテノート	有	(無)	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 凹み

*キャブ ライン塗装

ドア 傷少

アオリ 傷

ゲート背面 傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	2	2	2
タイヤパターン			ス ペ ア
			6
F サイズ	205/75R16		
R サイズ	205/75R16		