



	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 27/11	SKG - FSR90S2-7005140	増トン プレスパッカー	51132

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
名古屋 自家用	R8.11.25	切れ 171,140 km 抹消 知年月 デジ 一体別体	4,300 kg	L	W	H (門)	



エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG 210 PS <b>ターボ</b> ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	--------------------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
新明和 GT086-5733PG No.H610452048 同年式	増トン					ETC 有 <b>無</b>	キーレス <b>有</b> 無
プレス 8.6m <sup>3</sup> 連続作動 汚水タンク/ステン	プレス 8.6m <sup>3</sup>					ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー <b>有</b> 無
	汚水タンク/ステン					バックモタ <b>有</b> 無	工具 <b>有</b> 無
						カラ 白黒	リサイクル料 ¥12,080

Fガラス	
要交換 <b>良</b>	飛石有
記録簿 有 <b>無</b>	
取説車体 <b>有</b> 無	
取説上物 <b>有</b> 無	
メンテノート <b>有</b> 無	
PMマフラ <b>有</b> 無	
証明書 <b>有</b> 無	
燃料タンク	
100 ℓ	

投入口シャッター 曲り少

ドア開口部下部 スレ、塗装ハゲ  
カバー スレ穴

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	0	1	
	—	—	
	—	—	
	2	2	1 1
タイヤパターン			ス ペ ア
F	0		
サイズ	245/80R17.5		
R	245/80R17.5		
サイズ	245/80R17.5		