

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	三菱	H 26/2	QKG - FK72FZ-583040	増トン PG付アルミウイング	51112

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
大宮 事業用	切れ 抹消	479,244 km	6,900 kg	L 6,220	W 2,390	H (門) 2,110 2,210	
	知年月 ○	一体 別体					

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 240 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
ボディ パブコ No.419C9881	6.2m ワイド					ETC 有 無	キーレス 有 無
アオリラック1対 ラッシング2段 引出フック6対	増トン					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
* 庫内使用感あり * ゲートフロア傷あり	格納ゲート					バックモタ 有 無	工具 有 無
ゲートパブコ(新明和) PRAK10-6475D No.S50106314 庫内リモコン						カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換	良好	飛石有
飛石20mm×1	記録簿	有	無
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	200	ℓ	

ウイングパネル 当板補修、凹み補修

Fパネル 凹み小少 飛石傷

アオリ 凹み小少

ウイングコーナー 傷

アオリ 凹み小少

Fフェンダーカバー 傷

観音扉 内側 凹み

門口ロッカー 傷、曲り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
8	8	8	8
—	—	—	—
8	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス	ス ペ ア	8 —
F サイズ	265/70R19.5		
R サイズ	265/70R19.5		