


| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-----------------------|--|-------|--|-----------|-------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | 管理 No. | 51143 |
| | いすゞ | H 20/3 | BDG - NPR85AR-7007603 | | 家畜運搬車 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|------|-------|-----|----------|----|----------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 上陽自動車(株) |
| 多摩 自家用 | 切れ | 133,595 | km | 3,500 | kg | L | W | H (門) | |
| | 抹消 | | | | | 知年月 | なし | 4,350 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|---|----|---|------|---|---|----|-----|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A・B・C | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | A | V | EG | 150 | PS | ターボ | NA | T/M | 6 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|-------|----|---|----|---|------|---|---|----|-----|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----|---------|-----|--------|-------|---|----|---------|--------|---------|---|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | | 備考 | | | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好 | | | | | ベット | 有 | 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | | | | | 汚れ | 小 | 中 | 多 | 補助ブレーキ | 1 | 段 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | | | 特記、重点確認 | | シート破 | | 有 | 無 | 電動格納ミラー | | 有 | 無 |
| 豚運搬車 | | | 豚運搬車 | | ETC | | 有 | 無 | キーレス | | 有 | 無 |
| アルミブロック リア1方開 床アルミ縞板 | | | | | ラジオ | | 良 | 不良 | スペアキー | | 有 | 無 |
| 中仕切り | | | | | バックモニタ | | 有 | 無 | 工具 | | 有 | 無 |
| | | | | | | カラー | | 白黒 | リサイクル料 | | ¥10,540 | |

| | |
|--------|----|
| Fガラス | |
| 要交換 | 良好 |
| 飛石有 | |
| 記録簿 | 有 |
| | 無 |
| H22~R7 | |
| 取説車体 | 有 |
| | 無 |
| 取説上物 | 有 |
| | 無 |
| メンテノート | 有 |
| | 無 |
| 燃料タンク | |
| 100 | ℓ |



| | | | |
|--------------|-------------|---|-------------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 5 | | 5 |
| | | | |
| | 5 | 5 | 5 |
| | | | |
| タイヤ パターン | タテ | | ス ペ ア |
| F サイズ | 215/70R17.5 | | |
| R サイズ | 215/70R17.5 | | |