


|  |    |        |         |              |      |           |       |
|--|----|--------|---------|--------------|------|-----------|-------|
|  | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号 |              | 架装形状 | 管理<br>No. | 51130 |
|  | 三菱 | H 29/2 | TPG -   | FEB50-552263 | アルミ平 |           |       |

|              |        |            |    |       |          |       |          |          |
|--------------|--------|------------|----|-------|----------|-------|----------|----------|
| 前登録ナンバ       | 車検有効期限 | 走行距離       |    | 積載量   | 荷台寸法(mm) |       |          | 上陽自動車(株) |
| 名古屋<br>レンタカー | 切れ     | 156,500 km |    | 3,000 | L        | W     | H<br>(門) |          |
|              | 抹消     | 知年月        | なし | kg    | 4,350    | 1,910 | 600      |          |

|        |       |    |   |    |   |      |   |   |    |     |    |     |    |     |     |   |   |     |           |
|--------|-------|----|---|----|---|------|---|---|----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|---|-----|-----------|
| エンジン状態 | A・B・C | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | A | V | EG | 150 | PS | ターボ | NA | T/M | SAT | 速 | 2 | ペダル | デュオニック2.0 |
|--------|-------|----|---|----|---|------|---|---|----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|---|-----|-----------|

|                    |    |     |         |      |       |       |   |    |         |        |      |   |
|--------------------|----|-----|---------|------|-------|-------|---|----|---------|--------|------|---|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)    | 良好 | オイル | ✓       | 冷却水  | ✓     | キャブ内部 |   | 備考 |         |        |      |   |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好 |     |         |      |       | ベット   | 有 | 無  | ヘッドランプ  | HID    | ハロゲン |   |
| フレーム関係(錆、車体番号等)    | 良好 |     |         | 車体番号 |       | 汚れ    | 小 | 中  | 多       | 補助ブレーキ | 1    | 段 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等  |    |     | 特記、重点確認 |      | シート破  |       | 有 | 無  | 電動格納ミラー | 有      | 無    |   |
| パブコ                |    |     | ワイドロング  |      | ETC   |       | 有 | 無  | キーレス    | 有      | 無    |   |
| アルミ3方開             |    |     | 3t積み    |      | ナビ    |       | 良 | 不良 | スペアキー   | 有      | 無    |   |
|                    |    |     |         |      | バックモタ |       | 有 | 無  | 工具      | 有      | 無    |   |
|                    |    |     |         |      | カラ    |       | 白 | 黒  | リサイクル料  | ¥8,830 |      |   |

|        |     |
|--------|-----|
| Fガラス   |     |
| 要交換    | 良好  |
| 飛石有    |     |
| 記録簿    | 有   |
| 取説車体   | 有   |
| 取説上物   | 有   |
| メンテノート | 有   |
| 燃料タンク  | 100 |
|        | ℓ   |



|              |             |   |             |
|--------------|-------------|---|-------------|
| タイヤ状態        |             |   |             |
| 1~10、×、欠、で記載 |             |   |             |
|              | 5           |   | 5           |
|              | 5           | 5 | 5           |
| タイヤ<br>パターン  | タテ          |   | ス<br>ペ<br>ア |
| F<br>サイズ     | 225/70R17.5 |   |             |
| R<br>サイズ     | 225/70R17.5 |   |             |