



	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状													
	三菱	H 30/5	2PG - FEB90-560599			プレスパッカー			管理 No.	51111									
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)													
一宮 自家用		切れ	125,976 km		2,800	L	W	H (門)	上陽自動車(株)										
	抹消	知年月	○	一体 別体	kg	—	—	—											
エンジン状態		A・B・C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	EG	175 PS	ターボ	NA	T/M	5	速	3	ペダル	インパネ
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル	✓		冷却水	✓		キャブ内部		備考					
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				良好								ベツト	有	無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン		
フレーム関係(錆、車体番号等)				良好		車体 番号						✓	汚れ	小	中	大	補助ブレーキ	1	段
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認						シート破	有	無	電動格納ミラー	有	無		
新明和 GT074-5634PNTG No.H905460123						プレス 7.0m³						ETC	有	無	キーレス	有	無		
プレス 7.0m³ 連続作動 汚水タンク/ステン						ワイド						ラジオ	良	不良	スペアキー	有	無		
						汚水タンク/ステン						バックモニタ	有	無	工具	有	無		
												カラ	白	黒	リサイクル料			¥8,830	
Fガラス																			
要交換	良好	飛石有																	
記録簿		有	無																
取説車体		有	無																
取説上物		有	無																
メンテノート		有	無																
PMマフラ		有	無																
証明書		有	無																
燃料タンク																			
100		ℓ																	
																			
																			
汚水タンク 傷、凹み																			
ドア 傷、タッチ補修																			
タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載																			
		6	6	6	6														
		—	—	—	—														
		—	—	—	—														
		6	6	6	6														
タイヤ パターン																	ス ペ ア	—	
F																	—	—	
サイズ		225/80R17.5																	
R																			
サイズ		225/80R17.5																	